

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 03 – Lote 02

**Alerta: Segunda orientação sobre organização de madeiras e regularização de tela de proteção, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma organização das tabuas que se encontram amontoadas, de modo que fiquem elevadas do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a roçagem do mato alto presente no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Providenciar a adequação da tela de proteção, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 04/11/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.









Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023