



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 11**

**Alerta: Sexta orientação sobre colocação de rufos e pingadeiras no muro de divisa lateral, favor providenciar a colocação, caso não houver adequação será passível de aplicação de multa.**

**Alerta: Quarta orientação sobre remoção de mato alto, favor providenciar a adequação.**

**Alerta: Terceira orientação para regularização de tela de proteção, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a colocação de pingadeiras e rufos nos muros de divisa laterais da obra, visando evitar infiltrações em residências vizinhas.

2 – Providenciar a remoção do mato alto, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Providenciar a regularização da tela de proteção caída, visando evitar acessos a obra.

**Observação:** Visita realizada em 28/11/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023