

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 06 – Lote 18

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao mato alto no lote de apoio, favor providenciar a roçagem, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Recomendamos a organização de madeiras em um suporte elevado do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Atenção a areia escorrendo da obra e se acumulando na esquina, favor providenciar uma limpeza visando evitar entupimentos da rede de escoamento de águas. Recomendamos que sejam colocadas tabuas ao redor da areia afim de barrar a mesma.

Observação: Visita realizada em 04/11/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023