

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra L - Lote 16

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a organização nas ferragens que se encontram amontoadas no Lote de apoio, orientamos que fiquem de forma suspensa do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 - Atenção ao mato alto presente no terreno de apoio, providenciar com urgência a capinagem, evitando a proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 28/02/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue as fotos em anexo dos problemas relatados.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023