

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 06 – Lote 01

Alerta: Segunda orientação sobre tijolos armazenados indevidamente e colocação de tampa na caixa de energia, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a remoção dos blocos armazenados indevidamente na calçada.
- 2 – Providenciar a remoção dos materiais de obra deixados indevidamente no lote vizinho.
- 3 – Providenciar a colocação da tampa na caixa de energia, visando evitar acidentes elétricos.

Observação: Visita realizada em 24/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023