

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra J – Lote 05

Alerta: Segunda orientação sobre colocação de tela de proteção, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, recomendamos a colocação de tela de proteção na frente da reforma na residência, devido ao buraco, visando evitar acidentes.

Observação: Visita realizada em 02/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023