

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 08 – Lote 07

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a colocação da tela de proteção na frente da obra, visando evitar acessos, precavendo acidentes.

2 – Providenciar a regularização da tela de proteção do lote de apoio que se encontra caída, visando evitar acessos, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 02/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023