



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 06**

**Alerta: Segunda orientação sobre obra sem placa de responsável técnico, e caçamba sem tela de proteção.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a colocação da placa de responsável técnico na obra.
- 2 - Caçamba sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, visando evitar que os resíduos caiam sobre a via.
- 3 – Orientar aos prestadores a manter a obra devidamente com a tela fechada e caixa de energia fechada quando não houver atividade na obra, visando evitar acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 23/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023