



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 07

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Obras sem placa de responsável técnico, favor providenciar a colocação.
- 2 – Atenção ao baldes com agua parada, favor providenciar a adequação visando evitar um local de proliferação de mosquitos da dengue.
- 3 – Entulho acumulado na obra, favor providenciar a remoção visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 4 – Recomendamos a organização de madeiras em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 5 – Atenção a mureta frontal sendo executada ultrapassando o limite de 1 metro de altura, favor providenciar a adequação.

Observação: Visita realizada em 23/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023