

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra F – Lote 11**

**Alerta: Segunda orientação sobre tela de proteção fora do padrão, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a tela de proteção fora do padrão estipulado pelo condomínio, favor providenciar a adequação, colocando ripas de madeira em cima, em baixo e dos lados para a fixação da tela de proteção.

2 – Favor providenciar uma limpeza no lote vizinho que se encontra com diversos resíduos de obra, visando evitar acidentes quando for executado o serviço de roçagem.

3 – Providenciar uma limpeza na via que se encontra suja com resíduos de obra, visando evitar que se espalhe pela via.

**Observação:** Visita realizada em 10/06/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023