

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra A – Lote 01

Alerta: Segunda orientação sobre regularização do cano no muro, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a barra de ferro exposta deixada no lote vizinho, favor providenciar a remoção, visando evitar acidentes.

2 – Providenciar a colocação da tela de proteção na obra que se encontra com materiais de obra expostos, visando evitar acidentes ou providenciar a realocação dos materiais da obra para dentro da obra, deixando as portas fechadas após o expediente.

3 - Atenção ao cano de dreno ou de escoamento de água pluvial, que foi executado perfurando o muro do condomínio irregularmente, favor providenciar a regularização removendo-o.

Observação: Visita realizada em 02/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023