

Obs.: Segunda orientação a respeito da caixa de inspeção.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra G - Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1- Providenciar com urgência a tampa para fechamento da caixa de inspeção, para que a água pluvial não vá para o esgoto.

Observação: Visita realizada em 11/03/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023