



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 – LOTE 03

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção ao mato alto presente no lote de apoio, providenciar com urgência a capinagem, evitando a proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a remoção da areia do lote de apoio ou a adequação com a tela de proteção ao redor do lote de apoio.

Observação: Visita realizada em 14/03/25, prazo para adequação de 72h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023