

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 18 - Lote 06

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Favor providenciar uma limpeza na rua onde se encontra suja om resíduos de obra, visando evitar manchas no asfalto.

2 – Atenção a piscina com água parada, local propicio para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou com a remoção da água.

Observação: Visita realizada em 26/06/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023