

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 14 - Lote 01**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:


1 – Providenciar a remoção dos entulhos presente na obra e uma limpeza, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos. Recomendamos que a obra possua uma caçamba, afim de evitar acúmulos de entulho.

2 – Recomendamos que as madeiras sejam armazenadas em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 12/07/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023