

Obs.: Segunda orientação a respeito da tampa na caixa de energia.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 Lote 16

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a colocação de da tampa na caixa de energia, visando evitar acidentes elétricos.

Observação: Visita realizada em 14/04/2025, prazo para adequação 72h, a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.



Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023