


### ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I – Lote 07

**Alerta: Quinta orientação sobre tela de proteção fora do padrão, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a regularização da tela de proteção com a tela especificada pela norma do condomínio e a colocação de ripas de madeira em parte superior e inferior da tela. Abaixo segue modelo a ser seguido.



**Observação:** Visita realizada em 02/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023