

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 13 – Lote 07**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a roçagem do mato alto presente no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar uma limpeza completa no lote de apoio caso não mais utilizado, removendo tijolos, barras de ferros, telas e resíduos de obra, visando evitar acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 26/11/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023