



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 – LOTE 03**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a organização de madeiras em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a roçagem de mato alto presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 3 – Providenciar o fechamento da caçamba com tela de proteção visando evitar que os materiais leves se espalhem pela via.

**Observação:** Visita realizada em 10/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.









Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023