

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 03 – Lote 02**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma organização das tabuas que se encontram amontoadas, de modo que fiquem elevadas do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a organização dos isopores, visando evitar que se espalhem com o vento e que gerem um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Providenciar a adequação da tela de proteção, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 24/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.









Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023