

## ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I – Lote 07

**Alerta: Decima orientação sobre caixa de energia aberta, favor providenciar a regularização.**

**Alerta: Quarta orientação sobre tela de proteção fora do padrão, favor providenciar a regularização.**

**Alerta: Quarta orientação sobre piscina com água parada, favor providenciar a adequação.**


Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a caçamba sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, visando evitar que os materiais leves caiam sobre a via.

2 – Providenciar o fechamento da caixa de energia com a tampa própria, visando evitar acidentes elétricos.

3 – Atenção a piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou com a remoção da água.

4 – Providenciar a regularização da tela de proteção da obra conforme o padrão do condomínio, abaixo segue modelo a ser seguido.



**Observação:** Visita realizada em 19/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023