

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 13 – Lote 06

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao lote com a tela de proteção caída, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Atenção ao mato alto no lote de apoio, favor providenciar a roçagem, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 12/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023