

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra D – Lote 14

Alerta: Quinta orientação sobre tela de proteção danificada, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a regularização da tela de proteção da obra que se encontra danificada, visando evitar acesso a obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 02/07/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023