

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 04 – Lote 03

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a colocação de tela de proteção resistente no lote de apoio, devido a recorrência do lote de apoio aberto, visando evitar acessos, precavendo possíveis acidentes.


2 – Providenciar uma limpeza geral do lote de apoio, removendo entulhos, lixos, resíduos de obra e madeiras, caso necessário armazenar madeiras, providenciar um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Providenciar a realocação do material armazenado indevidamente no lote vizinho, visando evitar acidentes.

Observação: Visita realizada em 02/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023