



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 07**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a remoção do entulho acumulado na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 - Providenciar a remoção das madeiras amontoados na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 3 – Providenciar o fechamento da caçamba com tela de proteção, visando evitar que os materiais leves se espalhem pela via.
- 4 – Providenciar a regularização da tela de proteção danificada visando evitar acessos a obra. Recomendamos a tela que tenha a proteção contra UV visando evitar que rasgue com facilidade.
- 5 – Caso não for mais utilizado o lote de apoio, favor providenciar a remoção da tela e devolução do lote e providenciar a roçagem do lote.

**Observação:** Visita realizada em 10/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.











Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023