

**ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 05 – Lote 06**

**Alerta: Segunda orientação sobre organização de madeiras, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a organização das tabuas que se encontram amontoadas, de modo que fiquem elevadas do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou com a remoção completa da água.

3 – Atenção a caixa de energia aberta, favor providenciar o fechamento regular quando não estiver sendo utilizada, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 04/11/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023