

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 14 - Lote 01

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar o fechamento da caixa de energia que se encontra com fios expostos, visando evitar acidentes.
- 2 – Orientar aos prestadores de serviço a manter a tela de proteção levantada quando não estiver sendo utilizada, visando evitar acessos, precavendo acidentes.
- 4 – Recomendamos que as tabuas sejam armazenadas em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 09/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023