

Obs.: Quarta orientação a respeito do mato alto na obra.

Obs.: Segunda orientação a respeito da piscina com água parada.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 06 – Lote 16

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao mato alto presente na obra, providenciar com urgência a capinagem, evitando a proliferação de animais peçonhentos.

2 – Piscina casa de máquinas com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, durante a visita foi notada a presença de larvas na água, favor providenciar a adequação com cloro ou a remoção completa da água.

Observação: Visita realizada em 24/03/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023