

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 16

Alerta: Segunda orientação sobre tela de proteção danificada e sobre roçagem de mato alto, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a tela de proteção caída/danificada, favor providenciar a regularização visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Atenção ao mato alto presente na obra, favor providenciar uma roçagem afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 11/04/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023