

Obs.: Quarta orientação a respeito do mato alto.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra N - Lote 15

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1- Obra com água empoçada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, providenciar com urgência o esgotamento completo da água.

Observação: Visita realizada em 09/04/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023