

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 20

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção aos entulhos acumulados que se encontra no lote de apoio, favor providenciar a remoção, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos. Recomendamos que a obra tenha uma caçamba para evitar o acúmulo.

2 – Providenciar com urgência a organização dos pontaletes dentro do lote de apoio, orientar aos prestadores de serviço a realizar uma organização de modo que fiquem elevadas do solo e descartar os que não terão mais uso, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 19/02/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023