

**Obs.: Segunda orientação a respeito da caixa de energia.**

**ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra K - Lote 05**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1- Providenciar a colocação de da tampa na caixa de energia, visando evitar acidentes elétricos.

2 - Providenciar a organização nas tábuas e pontalotes que se encontram amontoados no lote de apoio, orientamos que fiquem de forma suspensa do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 03/04/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023