



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 11

Alerta: Terceira orientação sobre colocação de pingadeiras no muro de divisa lateral, favor providenciar a colocação, caso não houver adequação será passível de aplicação de multa.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a colocação de pingadeiras e rufos nos muros de divisa laterais da obra, visando evitar infiltrações em residências vizinhas.
- 2 – Atenção ao entulho acumulado na obra, favor providenciar uma limpeza.
- 3 – Providenciar a remoção do mato alto, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 21/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023