

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 10 Lote 07


Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção aos entulhos acumulados que se encontra na obra, favor providenciar a remoção, além da organização dos materiais a serem utilizados, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos. Orientamos que providenciem uma caçamba para retirada dos entulhos da obra.

2 – Providenciar com urgência a limpeza e solucionar os problemas da casa ao lado, que se encontra suja após o processo de concretagem, orientamos que ao realizar esses tipos de serviço, providenciar tela de proteção para evitar que ocorra esse tipo de transtorno ao vizinho.

Observação: Visita realizada em 27/02/2025, prazo para adequação 48h, a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023