



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 11

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção a obra sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Atenção a caixa de energia aberta, favor providenciar o fechamento visando evitar acidentes.
- 3 – Providenciar a remoção do mato alto presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 07/01/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023