

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 06 – Lote 01

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção dos tijolos armazenados de forma indevida e proibida na calçada.

2 – Providenciar a colocação da tampa na caixa de energia que se encontra aberta, visando evitar acidentes elétricos.

Observação: Visita realizada em 03/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023