

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 06 – Lote 09**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a organização das tabuas em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Atenção ao entulho acumulado na obra, favor providenciar a remoção, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Atenção as pontas de ferro expostas, providenciar a adequação, visando evitar acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 02/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023