

Obs.: Segunda orientação a respeito da organização dos materiais.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 05 – Lote 01

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:


1 – Providenciar a organização nas tábuas e pontaletes que se encontram amontados, orientamos que fiquem de forma suspensa do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 - Providenciar uma caçamba para realizar o descarte de entulho acumulado na obra.

Observação: Visita realizada em 18/03/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023