



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 06

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção a tela de proteção caída na obra, favor providenciar a regularização da tela de proteção, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Caçamba sem tela de proteção, favor providenciar a colocação.
- 3 – Recomendamos a organização de tabuas em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 10/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023