

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 05 – Lote 01

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Favor realizar uma organização dos materiais e uma limpeza dos itens que já não se encontram em uso.

2 – Urgente, instalar um banheiro para os prestadores de serviço, que estão tendo que utilizar o banheiro do lote ao lado.

Observação: Visita realizada em 17/02/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023