



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 02

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a organização dos pontaletes dentro do lote de apoio, orientar aos prestadores de serviço a realizar uma organização de modo que fiquem elevadas do solo e descartar os que não terão mais uso, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 - Providenciar a remoção do mato alto presente no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 27/02/25, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023