

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra A – Lote 01

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao cano de dreno ou de escoamento de água pluvial, que foi executado perfurando o muro do condomínio irregularmente, favor providenciar a regularização removendo-o.

Observação: Visita realizada em 19/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023