

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra N – Lote 15

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma limpeza urgente da via por onde o caminhão de concreto passou, entre obra e portaria, devido a sujeira de concreto deixado pelo mesmo, conforme imagens abaixo.

Observação: Visita realizada em 16/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023