



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 18**

**Alerta: Segunda orientação para a regularização da tela de proteção, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a tela de proteção da parte posterior que se encontra danificada, favor providenciar a adequação, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 22/05/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023