

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra G - Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Providenciar com urgência a tampa para fechamento da caixa de inspeção, para que a água pluvial não vá para o esgoto.

Observação: Visita realizada em 28/02/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue as fotos em anexo dos problemas relatados.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023