

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 02 - Lote 03/04

Alerta: Segunda orientação para a regularização de pingadeira e pontas de ferro expostas, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a pingadeira solta causando riscos, favor providenciar a regularização.

2 – Atenção as pontas de ferro expostas, podendo causar riscos, favor providenciar uma adequação.

Observação: Visita realizada em 12/07/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023