

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I - Lote 07

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção com o encanamento que está sendo liberado no lote ao lado, ao esvaziar a piscina a água estava escoando pelo lote ao lado e pelas ruas do condomínio.

Observação: Visita realizada em 11/03/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023