

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I – Lote 07**

**Alerta: Nona orientação sobre caixa de energia aberta, favor providenciar a regularização.**

**Alerta: Terceira orientação sobre entulho acumulado na obra, favor providenciar a limpeza.**

**Alerta: Terceira orientação sobre tela de proteção fora do padrão, favor providenciar a regularização.**

**Alerta: Terceira orientação sobre piscina com água parada, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra fora do padrão do residencial, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Providenciar a colocação da tampa na caixa de energia que se encontra com uma tabua, visando evitar acidentes elétricos.

3 – Atenção ao entulho coberto, local propício para a proliferação de animais peçonhentos, favor providenciar a remoção e limpeza.

4 – Recomendamos que tabuas e tubulações sejam armazenadas em suportes elevados do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

5 – Piscina com água parada, favor providenciar a adequação com cloro ou com a remoção da água, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 02/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023