



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 06

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a tela de proteção danificada, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Atenção ao mato alto, favor providenciar a remoção, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 03/06/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023