

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 03 - LOTE 09/10

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 – Devido ao serviço de instalação de rufo e pingadeiras mal executada entre o muro de divisa da obra e o muro da residenciais vizinha, acabou por causar infiltração no muro vizinho causando danos a pintura do muro vizinho, favor providenciar a adequação dentro do prazo estipulado, afim de evitar que o problema se estenda.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 14 dias a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 17/04/24.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023